
Паспорт и инструкция к эксплуатации.

Весы электронные лабораторные 500 гр, точность 0,001 гр, ветровое стекло, Лаборио FA5003

Модель: FA5003

Серийный номер: 230613120275

Дата производства: 10.2024 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности: ЖК-дисплей, ветровое стекло, индикация перегрузки, индикатор уровня, регулируемые ножки.

Функции: взвешивание, подсчет, тара

Единицы: граммы, унции, караты, фунты

Максимум. Емкость: 500 г

Точность: 0,001 г

Напряжение: 220 В

Диаметр платформы для взвешивания: 120 мм

Размеры: 320мм x 195 мм x 280 мм

Вес: 3 кг.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- Этот продукт предназначен для использования внутри помещений.
- Рабочая зона должна подвергаться минимальным сквознякам и вибрации.
- Рабочая поверхность должна быть ровной и твердой.
- Не располагайте рядом с магнитными материалами или инструментами, которые используют магниты в своей конструкции.
- Избегайте мест с резкими колебаниями температуры.

Комнатная температура выше 40° (104°F) ниже 0°C (32°F) может повлиять на работу приборов и точность.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Чашка для взвешивания
- Стеклоанное высокое лобовое стекло

- Шнур питания
- Руководство пользователя

УПРАВЛЕНИЕ

- TARE/ZERO уменьшить вес брутто до веса тары.
- CAL Калибровка устройства.
- UNIT изменить единицу измерения между: g, ct, oz, lb.
- Функция подсчета ПК.
- Кнопка питания: Включение и выключение устройства.
- Ставьте на устойчивую поверхность. Винты в нижней части. Баланс можно отрегулировать для стабилизации инструмента.
- Нажмите кнопку питания, чтобы включить прибор.
- Во время работы устройства на дисплее будет отображаться 0.0.0.0.0.0 обновлено.
- Дайте устройству прогреться в течение 30 минут.

КАЛИБРОВКА

- Включите весы.
- Нажмите и удерживайте CAL в течение 5 секунд, пока на дисплее не появится CAL и значение веса.
- Поместите соответствующий стандартный груз на устройство.
- Снимите стандартную массу.

ТАРА/НОЛЬ

- Поставьте пустую емкость на противень. Он будет отображать массу.
- Нажимайте TARE/ZERO до тех пор, пока не отобразится 0.
- Поместите дополнительные предметы в контейнер, чтобы найти вес нетто.
- Когда вы вынете пустой контейнер, весы будут отображать отрицательное число.
- Нажмите кнопку TARE/ZERO еще раз, и дисплей веса вернется к нулю.
- Нажмите TARE/ZERO перед взвешиванием, чтобы обеспечить точность чтения (начиная с 0).

Генеральный директор



Мезинова А.В.